




Legende

- Mischwasser
- Schmutzwasser
- Regenwasser
- Anschlussleitung im Bestand verschlossen

Sanierung Hauptkanäle

- Fräsen
- Stützsanierung – Verpressung
- Stützsanierung – Hutprofil
- Verspachtelarbeiten (Risse, Fehlstellen, Muffen, Stützen etc.)
- Kurzliner
- Edelstahlmanschette
- T-Stück (Kurzliner + Hutprofil)
- Abdichtung Infiltration
- Anschlussleitung verschließen mittels Verpressung
- Anschlussleitung verschließen mittels händischer Arbeit (in begehbaren Kanälen ab DN 800)
- Schlauchliner

Sanierung Schachtgerinne

- Erneuerung: Gerinne als Steinzeug-Halbschale, Bermen aus Mörtel
- Erneuerung: Gerinne und Bermen aus Kanalklinker
- Erneuerung: Gerinne und Bermen aus Mörtel
- Vorhandenes Gerinne und Bermen mit Mörtel beschichten – komplett
- Vorhandenes Gerinne und Bermen mit Mörtel beschichten – teilweise

Sanierung Anschlussleitungen

- Erneuerung (Baufirma)
- Neubau (Baufirma)
- Stilllegung / Verdämmung (Sanierungsfirma)
- Schlauchliner (Sanierungsfirma)

Hinweis:
Die in der Zeichnung angegebenen Stationierungen beziehen sich auf die Schachtmitten des unterhalb liegenden Schachtes. Die Lage der Anschlussleitungen wurde im Rahmen der Kanaluntersuchung in der Regel mittels Metallbojen an der Grundstücksgrenze markiert.

Bauherr Gemeinde Salfkanten
Am Rathaus 13, 52538 Salfkanten
Telefon: 02456/499-0
Telefax: 02456/3828
Email: info@salfkanten.de
Web: www.salfkanten.de

Projekt Sanierung der öffentlichen Abwasserkanäle in Schalbruch

Zeichnung Lageplan
Schalbruch Nord 2

Index	Art der Änderung	Datum	Gezeichnet
a			
b			
c			
d			
e			

Plan-Nr.	T-044_AF_LP_01	Bearbeitet	S. Wolters	Anlage	1
Maßstab	1:500	Gezeichnet	S. Wolters	Blatt	5
Blattgröße	DIN A0	Datum	06.08.2020	Stand	06.08.2020

Der Bauherr Der Planverfasser